



# SIGMA PUMPY HRANICE

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I-Město  
tel.: 581 661 111, e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com, URL: www.sigmapumpy.com

## NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY

pro  
vodárnu

## DARLING KONTA 50, 60-2

NOP CZ-424.0/18

Platnost od: 01.01.2019

### 1 POUŽITÍ

**POZOR** !

Samočinné domácí vodárny DARLING KONTA jsou zařízení, která umožňují zásobování objektů vodou bez mechanických příměsí do teploty 30°C. Uplatňují se při zřizování nezávislých vodovodů v rodinných domcích, chatách, zahradních domcích či jiných objektech a jsou vhodná i pro zvyšování tlaku ve vodovodním řádu.

### 1.3 POPIS

Samočinné domácí vodárny DARLING KONTA sestávají z těchto hlavních částí:

- |                          |                          |                                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| a) čerpací soustrojí     | b) tlakový spínač        | g) tlaková propojovací hadice G1 |
| - čerpadlo               | c) motorový jistič       | h) tlaková nádoba s vakem        |
| - přírubový elektromotor | d) vidlice PCE s kabelem | i) zpětná klapka (pouze u        |
| - pružná spojka          | e) manometr              | vodáren s měkkou ucprávkou)      |
| - spojovací těleso       | f) výtlačná tvarovka     |                                  |

### 2 TECHNICKÁ DATA

Typ samočinné vodárny	Veličin	KONTA	
		50-2	60-2
Průtok Q při zapínacím přetlaku	l.s <sup>-1</sup>		1,1
Maximální hodinový odběr	l	cca 3960	
Čerpadlo	Typ	32-SVA-2°-LM-953 (853)	
Elektromotor: výkon	kW	1,5	
otáčky	min <sup>-1</sup>	1450	
napětí	V	3x400	
Příkon vodárny	kW	1,95	
Potrubí do délky 10m	saci / výtl.	DN 32 / DN 25	
Nastavení motorového jističe	A	3,5	
Hmotnost	kg	56	57
Přetlak zapínací / vypínačí	MPa	0,20 / 0,35	
Tolerance		±10	
Tlakový spínač	Typ	TSA	
Největší odběr mezi vypnutím - zapnutím	l	12.5	15
Tolerance	%	-8	-8
Objem nádoby / max. přetlak	l / MPa	50/1	60/1
Předhuštění	kPa	180	
Nejvyšší výtok nad vodárnou	m	18	
Saci výška	m	8	
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A	dB	73	
Hodnota předřadného jistění /motorová charakteristika /	A	10	

Uvedené parametry platí pro Hs=7 m. Se změnou sací výšky se hodnoty změní.

### **3 BEZPEČNOST**

Tento NOP obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržovat při instalaci, provozu a údržbě. Proto je třeba, aby tento NOP byl personálem a provozovatelem přečten před montáží a uvedením do provozu a byl stále k dispozici pro obsluhu čerpadla. Je nutno dodržovat nejen všeobecné bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto odstavci o bezpečnosti, ale také zvláštní bezpečnostní pokyny, např. pro soukromé upotřebení.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

#### **Upozornění umístěna přímo na čerpadle, jako např.:**

- šípka směru otáčení
- směr průtoku ( vstup - výstup )
- údajový štítek

je nutno bezpodmínečně respektovat a udržovat je v čitelném stavu.

Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení jak osob, tak i životního prostředí a čerpadel samotných. Dále může vést ke ztrátě všech nároků na záruku.

Provozní bezpečnost čerpacího soustrojí je zajištěna jen při použití k účelu dle bodu 1 tohoto NOP. Mezní hodnoty uvedené v NOP nesmí být v žádném případě překročeny.

V těchto NOP je označeno následujícími symboly:

**POZOR**



Upozornění na možné poškození čerpadla nebo jeho funkce

Upozornění na všeobecné nebezpečí



Upozornění před nebezpečím úrazu elektrickým proudem

#### **Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu**

- Neopravovat vodárnou za provozu anebo pod tlakem čerpané kapaliny.
- Zajistit, aby při opravách čerpacího zařízení nemohla nepovolaná osoba spustit hnací motor.
- Dbát, aby zásahy do elektrického vybavení (včetně připojení na síť) prováděla jen osoba oprávněná, tj. osoba s kvalifikací odpovídající nebezpečí prováděných úkonů a z toho plynoucí odpovědnosti.
- Ochranné kryty před pohyblivými částmi (např. spojkou) nesmí být odstraňovány ze zařízení v provozu

#### **Bezpečnostní pokyny pro údržbářské a montážní práce**

Provozovatel musí dbát na to, aby všechny údržbářské, kontrolní a montážní práce prováděl pověřený a kvalifikovaný personál, který byl seznámen podrobně s NOP.

Práce na soustrojí se provádějí zásadně po jeho odstavení z provozu.

Přitom musí být dodržen popsaný postup k odstavení stroje z provozu.

## 4 MONTÁŽ


### 4.1 MONTÁŽ VODÁRNY

**Kompletace vodárny Darling Konta-provedení s měkkou provazcovou ucpávkou :**


1. Do výtlačné tvarovky umístíme klapku a desku KR60/KR30. Na výtlačné hrdo čerpadla umístíme těsnění příruby 70x40x2 a oba díly sešroubujeme za použití šroubů M12x35, podložek 13 a matic M12.



2. Na výtlačnou tvarovku namontujeme manometr (těsnění teflonovou páskou, konopím, apod.)




3. Do výtlačné tvarovky zašroubujeme vsuvku G1/4" těsněnou těsnícím kroužkem 13x19x1,5. Na vsuvku našroubujeme tlakový spínač.




4. Na spodní vnější závit příruby tlakové nádoby (G1") našroubujeme koleno MF92 G1" (těsnění teflonovou páskou, konopím apod.) a prostřednictvím tlakové pancéřové flexi hadice G1" propojíme s výtlačnou tvarovkou na čerpadle (na jedné straně je hadice těsněna teflonovou páskou, konopím apod. a na druhé Temafastovým těsněním 20x30x2 umístěným v převlečné matici hadice).

## Kompletace vodárny Darling Konta-provedení s mechanickou ucpávkou :


1. Na výtlacné hrdlo čerpadla umístíme **těsnění příruby 70x40x2**, na něj přiložíme oválnou závitovou přírubu a s čerpadlem ji sešroubujeme za použití šroubů M12x45, podložek 13 a matic M12.




2. Na **oválnou závitovou přírubu** našroubujeme mosaznou **pěticestnou tvarovku** (těsnění teflonovou páskou, konopím apod.).



3. Do vnitřního závitu G1/4" mosazné **pěticestné tvarovky** namontujeme **manometr** (těsnění teflonovou páskou, konopím apod.).



4. Na vnější závit G1/4" mosazné pěticestrné tvarovky namontujeme mosazné prodloužení G1/4"x35 (těsnění teflonovou páskou, konopím apod.) a na něj tlakový spínač.



5. Na spodní vnější závit příruby tlakové nádoby (G1") našroubujeme koleno MF92 G1" (těsnění teflonovou páskou, konopím apod.) a prostřednictvím tlakové pancéřové flexi hadice G1" propojíme s mosaznou výtlačnou tvarovkou na čerpadle (na jedné straně je hadice těsněna teflonovou páskou, konopím apod. a na druhé Temafastovým těsněním 20x30x2 umístěným v převlečné matici hadice).

### POZOR!!!

Pro správnou funkci tlakového spínače je nutné, aby byla nádoba umístěna k tlakovému spínači co nejbliže a pro propojení nádoby s čerpadlem byl zachován průměr výtlačného hrdla výtlačné tvarovky – tzn. 1".  
Při nedodržení tohoto pokynu může tlakový spínač překmitávat.

## 4.2 USAZENÍ VODÁRNY POZOR !

Prostředí vodárny musí být nemrzoucí a nevýbušné. Vodárna v běžném provedení se neumísťuje z důvodu hlučnosti do obytných prostor nebo prostor s nimi bezprostředně sousedících.

Vodárnu je nutno umístit co nejbliže k vodnímu zdroji tak, aby redukovaná sací výška nepřekročila 8 m.

Je vždy ku prospěchu každého čerpacího zařízení vyhnout se dlouhému a členitému sacímu potrubí, neboť poměry na sací straně v největší míře ovlivňují hospodárný a spolehlivý provoz čerpadla.

Redukovanou sací výšku určíme součtem geodetické výšky na sací straně Hsg a ztrátové výšky v sacím řádu Hz [rychlosť ve vstupním průřezu možno zanedbat].

SACÍ ŘAD	DN	32 (1 1/4)	40 (1 1/2)	50 (2)
Každých 10 m potrubí vč. části ve studni znamená ztrátu v m	m	1,3	0,5	0,15
Saci koš znamená ztrátu v m	m	1,2	0,5	0,2
1 oblouk vložený do sacího potrubí znamená ztrátu v m	m	0,1	0,04	0,02

Příklad:

Pro vodárnu je sací potrubí DN 32 dlouhé 10 m a je v něm jeden oblouk DN 32 a 1 sací koš DN 32. Naměřená svislá vzdálenost mezi hladinou a osou čerpadla je Hsg = 4 m.

Geodetická sací výška Hsg = 4 m

Ztráty v sacím potrubí Hz1 = 1,3 m

Ztrátová výška v oblouku Hz2 = 0,1 m

Ztrátová výška v sacím koši Hz3 = 1,2 m

Redukovaná sací výška Hsred = 6,6 m

V případě překročení redukované sací výšky volit světlost DN potrubí větší.

vodárnu usazujeme zpravidla na základ nebo podlahu. Pro správný chod musí být úložná plocha vodorovná a vodárna pevně přitažená. Před usazením vodárny zkонтrolujeme nejprve vodní vahou, zda je úložná plocha vodorovná, pak zabetonujeme základové šrouby a poté usadíme vodárnu. Přitom je výhodné z hlediska tlumení hluku uložit vodárnu na pružnou [pryžovou] podložku. Po zatvrzení betonu šrouby utáhnout. Vodu odkapávající z ucpávky doporučujeme zavést do odpadu.

#### 4.3 DISPOZICE POTRUBÍ A JEHO MONTÁŽ

Viz. obr. příklad usporádání vodárny DARLING KONTA.

Montáž sacího potrubí vyžaduje zvlášť velkou péči. Sací potrubí nutno uložit tak, aby se těha potrubí nebo jiné deformační síly nepřenášely na čerpadlo a nezpůsobily křížení osy čerpacího agregátu. Potrubí nutno před montáží očistit a odstranit zbytky nečistot. Zejména nutno pečlivě odstranit z potrubí kovové třísky, aby nezpůsobily poškození čerpadla. Sací potrubí musí být pečlivě smontováno, aby se netěstnostmi nepřisával vzduch, který způsobuje snižování výkonu čerpadla popř. i selhání provozu. Sací potrubí se klade s malým stoupáním od studny k čerpadlu. Konec potrubí ve studni, opatřený sacím košem se zpětnou klapkou, musí být minimálně 300 mm nad dnem studny, aby s nasávanou vodou nebyl strháván písek a kal. Z důvodu zajištění trvalého zahlcení sacího řádu a čerpadla je nutné udržovat zpětnou klapku sacího koše ve funkčním stavu. Potrubí nutno uložit do hloubky, aby v zimě nezamrzlo. Minimální hloubka je 120 cm. Výhodné je uložení do kanálu z pálených cihel, který umožňuje snadněji přístup při demontáži a zvyšuje tepelnou izolaci. S ohledem na případnou demontáž je výhodné spojení svislé části potrubí s potrubím uloženým v zemi rozebiratelným přírubovým spojem. Před připojením sacího potrubí na čerpadlo je nutné odstranit ze sacího hrdla čerpadla uzávěrnou přepážkou, zamezující vniknutí nečistot.

Výtláčné potrubí se pečlivě očistí podobně jako sací.

Doporučujeme namontovat za vodárnou uzavírací ventil [nejlépe ventil průchozí nátrubkový s odvodňovacím ventilem], kterým je možno při opravě uzavřít výtlak z vodárny do rozvodové sítě a případně odvodnit výtláčné potrubí.

#### 4.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE

Je nutno se přesvědčit, zda napětí uvedené na štítku elektromotoru souhlasí s napětím sítě. Elektrická instalace spočívá jednak v upevnění jističe na zed', a jednak v zapojení kabelu s vidlicí do svorkovnice elektromotoru. Tyto úkony smí provádět výhradně odborný závod nebo oprávněný pracovník s elektrotechnickou kvalifikací (Vyhl.50/Sb.78). Před připojením na síť je nutné provést elektro revizi celého soustrojí dle normy ČSN 33 2000-6.

**Bez této revize se nesmí čerpací soustrojí připojit na síť!** 

Schéma zapojení a uzemnění je patrné z přílohy.

#### 4.5 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

**POZOR**



Před uvedením do provozu je nutné :

- Přesvědčit se, zda hřídelí čerpadla lze otáčet. Protočení je možné provádět otáčením spojky po sundání krytu. Po delším uskladnění se stává, že konzervační prostředek ztuhne a pak musí být hřídelí otočeno s větším úsilím.
- K zavodnění čerpadla a sacího potrubí je výhodné namontovat na sací potrubí zavodňovací T-kus. Do příruby umístěné na sací straně čerpadla natočíme vsuvku a T-kus, do T-kusu pak kulový ventil směřující kolmo nahoru (všechny závitové spoje těsníme teflonovou páskou, konopím apod.). Zavodnění provedeme tak, že povolíme zátku G1/4" umístěnou v sacím tělesu (aby mohl unikat vzduch), otevřeme kulový ventil a naplníme jím sací potrubí a čerpadlo. Můžeme při tom otáčet hřídelí, aby vzduch snadněji unikal. Po naplnění uzavřeme kulový ventil a dotáhneme zátku G1/4". Jako nouzové řešení můžeme pro zavodnění použít otvor pro zátku G1/4" v sacím tělesu čerpadla. Postup je obdobný – vyšroubovat zátku, za otáčení hřídele zavodnit čerpadlo a sací potrubí, po naplnění zašroubovat zátku a rádně ji dotáhnout.

**Z důvodu zadření se čerpadlo nikdy nesmí spustit před naplněním vodou!**

- Zastrčit vidlici přívodního kabelu do zásuvky.
- Kontrolu funkce jističe a správného směru otáčení hřídele dle směrové šipky na čerpadle provedeme mžikovým zapnutím a vypnutím elektromotoru přepnutím tlačítkem jističe z polohy „0“ do polohy „I“ a zpět, při tom sledujeme hřídel při doběhu otáček. Nesouhlasí-li otáčky se směrem šipky na čerpadle, je nutné provést přepojení fázových vodičů – smí provést pouze pracovník s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací.  
Je-li na přívodní sítí závada, motor „bzučí“, ale nerozeběhne se. Přitom jím prochází značný proud a jistič samočinně vypne. Po vychladnutí (asi za 1 minutu) lze jistič opět tlačítkem zapojit do polohy „I“. Pokud se motor opět nerozeběhne, přepneme jistič do polohy „0“ a necháme odborným závodem nebo pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací odstranit závadu.
- Zkontrolujeme protitlak vzduchu v tlakové nádobě.

## 5      OBSLUHA A UDRŽOVÁNÍ

### 5.1    UVEDENÍ VODÁRNY DO PROVOZU

Po provedení úkonů uvedených v přípravě uvedeme vodárnou do provozu.

- Jistič přepneme do polohy "I" - zapnuto , čímž zapneme čerpací agregát.
- Voda začne protékat do nádoby a výtláčného potrubí. Hladina stoupá a tlak se zvyšuje. Až dosáhne vypínací hodnoty, tlakový spínač vypne samočinně elektromotor.

### 5.2    PROVOZ VODÁRNY


Vodárna pracuje **zcela samočinně**, je však nutno kontrolovat :

- Množství ukapávající vody od ucpávky. U vodárny s mechanickou ucpávkou pracuje ucpávka bez průsaku čerpané kapaliny. Při záběhu mechanické ucpávky (prvních 50 hodin provozu) je možné mírné ukápnutí mechanické ucpávky.

U vodárny s měkkou ucpávkou seřizujeme množství ukapávající vody dotažením matic ucpávkových šroubů. Pro správnou funkci musí ucpávka mírně ukapávat. Dotažení matic (seřízení úkapu) je nejlepší provádět za chodu stroje. Přílišné utažení, způsobuje zahřívání a tím pálení ucpávkového těsnění, vydírání hřidele nebo mechanické přetížení motoru a tím vyplnání jističe. Netěsní-li ucpávka a nedá-li se již více přitáhnout, je těsnění opotřebené a nutno je nahradit novým. Ucpávkové těsnění se nedoplňuje, nýbrž vyměňují vždy všechny kroužky.

**Výměnu těsnění provedeme takto :**

- ◆ Po vyšroubování dvou matic vysuneme ucpávkové víko.
- ◆ Odstraníme veškeré staré těsnění a ucpávkový prostor důkladně vyčistíme.
- ◆ Z ucpávkového provazce čtvercového průřezu zhotovíme 5 kroužků. Konce musí být seříznuté tak, aby se řezané plochy po stočení dotýkaly a nesmějí být rozpleteny (obr. 1).
- ◆ Těsnící kroužek vkládáme jednotlivě do ucpávkového prostoru po hřidlech bez násilí a zasunujeme je pomocí ucpávkového víka. Řezné plochy těsnících kroužků jsou přitom vzájemně pootočeny o 180°. Těsnící provazec nesmí být v celku a tvořit šroubovici (obr. 1).



obr. 1

- Po čase zkontrolujeme zapínací a vypínací tlak. Seřizování tlakového spínače může provádět pouze odborník.
- Předepsané zkoušky u tlakové nádoby provádět dle návodu v pasportu tlakové nádoby.
- V případě, že dojde k poklesu tlaku vzduchu v nádobě, což se projeví zvětšenou četností spinání, nutno provést kontrolu tlaku vzduchu popř. jeho doplnění (tlak vzduchu v nádobě musí být o 0,2bar nižší než je zapínací tlak vodárny).

**Kontrola tlaku se provádí takto :**

- ◆ Vodárnu vypnout přepnutím jističe do polohy "O" a vypustit vodu z tlakové nádoby.
- ◆ Odšroubovat krycí víčko z horní části tlakové nádoby.
- ◆ Změřit pneuméričem tlak vzduchu.
- ◆ Je-li tlak vzduchu menší, než je uvedená hodnota, provést dohúštění a zkontrolovat těsnost ventilu.
- ◆ Našroubovat zpět krycí víčko a zapnout vodárnu přepnutím jističe do polohy "I".

- Je-li nebezpečí, že by místnost s vodárnou mohla promrznout, vypneme vodárnu přepnutím jističe do polohy "O", vidlici vytáhneme ze zásuvky a vypustíme vodu z celého zařízení.

**Odvodnění provedeme :**

- ◆ Otevřením odvodňovacího ventilu na uzavíracím ventilu za vodárnou vypustíme vodu z výtláčného potrubí.
- ◆ Vyšroubováním odvodňovacích zátek čerpadla odvodníme čerpadlo otáčením spojky.
- ◆ Odvodňovací zátky po odvodnění zašroubujeme zpět do čerpadla, abychom předešli vyreznutí závitů v tělesech.

### 5.3    ZASTAVENÍ VODÁRNY

Při nutném odstavení vodárny z provozu stisknout červené tlačítka na motorovém jističi.

## **6 UPOZORNĚNÍ SPOTŘEBITELŮM**

- Všechny součásti jsou vyměnitelné. Náhradní díly jsou k dispozici v prodejnách smluvních prodejců a SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o.
- Opravy provádí střediska smluvních opravců a SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o.
- Rozsah záruky, způsob uplatnění reklamace a seznam garančních opraven je uveden v záručním listě.
- Čerpadla jsou konzervována běžnými konzervačními prostředky. V případě, kdy by znečistění kapaliny bezprostředně po spuštění ovlivnilo kvalitu čerpané kapaliny (vody) je třeba propláchnout čerpadlo horkou vodou nebo čerpadlem přečerpat přiměřené množství kapaliny mimo výtlačný řád.
- Poněvadž největší přetlak čerpadla je nižší jak maximální provozní přetlak tlakové nádoby, není vodárna vybavena pojistným ventilem.

## **7 POSTUP PŘI VÝMĚNĚ PRYŽOVÉHO VAKU**

- Odstavit vodárnu z provozu vypnutím jističe a vytažením vidlice ze zásuvky.
- Vypustit vodu z nádoby a potrubí.
- Vyšroubovat krycí víčko ventilku na vrchní části nádoby.
- Vyšroubovat vložku ventilku a vypustit vzduch (plyn) z nádoby. Odšroubovat matici ventilku.
- Odstavit tlakovou nádobu z vodárenského kompletu a výtlačného potrubí.
- Odšroubovat 6 šroubů stahujících přírubu a sejmout přírubu z tlakové nádoby.
- Pryžový vak v nádobě zmačkat a opatrně jej vytáhnout ven včetně ventilku umístěném na pryžovém pásku vaku.
- Prostrčíme ventilku včetně opěrné podložky pryžovým páskem nového vaku, vak složíme a vložíme ho nádobě, přičemž ventilku prostrčíme otvorem v plášti tlakové nádoby a zajistíme ho maticí. Lem vaku na hrdle nádoby pečlivě urovnat.
- Na lem vaku přiložit přírubu a šrouby ji rovnoměrně do kříže dotáhnout.
- Zašroubovat vložku ventilku do tělesa ventilku.
- Vzduchem nahustit prostor kolem vaku na hodnotu předhuštění (tzn. na hodnotu o 0,2 bar menší, než je zapínací tlak vodárny).
- Po nahuštění nádoby vzduchem na hodnotu předhuštění zkontolovat těsnost příruby ponořením příruby do vody. U ventilku překontrolovat těsnost mýdlovou vodou.
- Nádobu namontovat zpět do vodárenského kompletu a na výtlačné potrubí.
- Na těleso ventilku našroubovat krycí víčko.
- Uvést vodárnu do provozu.

## 8 ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

Závada	Příčina	Odstranění
Elektromotor se po zapnutí nerozbíhá.	Přerušený přívod proudu.	Zkontrolovat vedení, přitáhnout nebo vyměnit pojistky u vodárny.
	Mot. jistič vypnuto.	Jistič zapnout.
Elektromotor se po zapnutí nerozbíhá, ale bzučí.	Přerušený přívod proudu v jednom vodiči [fázi].	Zkontrolovat vedení, přitáhnout nebo vyměnit pojistky u vodárny.
	Cerpadlo jde příliš těžko.	Protočít čerpadlo.
Motorový jistič často vypíná.	Spatně nastavená hodnota proudu.	Nastavit správnou hodnotu proudu.
	Cerpadlo jde příliš těžko.	Protočít čerpadlo.
Elektromotor se příliš zahřívá.	Cerpadlo jde příliš těžko.	Odstranit tíhu potrubí. Protočit nebo opravit čerpadlo.
Čerpadlo nenasává vodu.	Opotřebované pouzdro v sacím tělesu.	Opravit čerpadlo.
	Velká sací výška.	Umístit vodárnu v nižší poloze, zvolit větší průměr sacího potrubí.
	Netěsnost v sacím potrubí.	Přitáhnout spoje, případně vyměnit těsnění.
Čerpadlo nenasává vodu.	Sací potrubí je ucpáno.	Vyčistit sací potrubí.
	Klapka v sacím koši je přilepena.	Uvolnit klapku v sacím koši.
Čerpadlo dává málo vody.	Velká sací výška.	Umístit vodárnu v nižší poloze, zvolit větší průměr sacího potrubí.
	Netěsnost v sacím potrubí.	Přitáhnout spoje, případně vyměnit těsnění.
	Sací potrubí je ucpáno.	Vyčistit sací potrubí.
	Cerpadlo se točí obráceně [ proti směru šipky ].	Provést přepojení fázových vodičů.
Čerpadlo jde příliš těžko nebo se vůbec netočí.	Klapka v sacím koši je přilepena.	Uvolnit klapku v sacím koši.
	Cerpadlo je zkříženo.	Odstranit tíhu potrubí.
Čerpadlo běží hlučně.	Cerpadlo je zadřeno nebo jinak poškozeno.	Opravit čerpadlo.
	Vložka spojky je opotřebována.	Vyměnit vložku.
	Opotřebované pouzdro v sacím tělesu.	Opravit čerpadlo.
Z ucpávky vytéká voda.	Kuličkové ložisko je opotřebeno.	Vyměnit ložisko.
	Opotřebený ucpávkový provazec nebo mech. ucp.	Vyměnit ucpávkový provazec nebo mechanickou ucpávku.
Vodárna nedává vodu.	Elektromotor se nerozbíhá.	Jako u elektrické části.

## 9 USKLADNĚNÍ A OCHRANA ČERPADLA

Vodárny se skladují v suchých a bezprašných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním změnám. Čerpadlo je ve výrobním závodě konzervováno proti korozii. Trvá-li uskladnění čerpadla déle jak 6 měsíců, je nutno překontrolovat stav konzervace a snadnost otáčení rotoru a případně konzervaci obnovit. Výrobce neručí za škody, způsobené špatnou a neodbornou obsluhou, neznalostí nebo zanedbáním těchto NOP.


## 10 INSTRUKCE K NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Druh odpadu	Dle kat. čísla	Nezávadný, bezpečný způsob likvidace
dřevěný obal, lepenkový obal-kartonáž	150103 O 150101 O	vratný obal - vrátit výrobcí, recyklovatelný - sběr, odprodej, spalitelný - likvidovat ve spalovně odpadů
Plastové obaly - fólie, igelit. sáčky, plasty	200103 O (dle ČSN 77 0052 jsou fólie značeny trojúhelníkem s platnosti vyhlášky)	recyklace - uložit do příslušně označených kontejnerů, odevzdat u firem zabývajících se recyklací
nepísková lepenka, papír voskovany-gačový papír	200101 O	spalitelný odpad v kotelnách s nízkotepelným režimem, popř. ve spalovně odpadů
čerpadlo, stroj. výrobek, vyřazené strojní zařízení bez zbytků oleje	160214 O	vrátit k recyklaci na náhradní díly, odevzdat do kovošrotu
Pryž, gumové hadice – komunální odpad	191204 O 200301 O	spalitelné ve spalovně; lze likvidovat na povolenou skládku
Ucpávkové těsnění – provazcové, ochranné textilie znečistěné používaným médiem, olejem apod.	150202 N	likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů
konzervační olej i převodový olej	130205-N	odevzdat u firem zabývajících se recyklací znečistěných olejů, spalitelný-spálit ve spalovně nebezpečných odpadů
O - znamená odpad obyčejný N - znamená odpad nebezpečný		


## SEZNAM SERVISNÍCH OPRAVEN :

Aktualizovaný seznam najeznete na [sigmapumpy.com/servis](http://sigmapumpy.com/servis) [www.sigmapumpy.com/servis\\_cz.pdf](http://www.sigmapumpy.com/servis_cz.pdf)

## DARLING KONTA – PROVEDENÍ MĚKKÁ UCPÁVKA



## DARLING KONTA – PROVEDENÍ MECHANICKÁ UCPÁVKA




**Seznam příslušenství DARLING KONTA 50,60-2 MĚKKÁ UCPÁVKA**


<b>Pořadové číslo</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Množství</b>
1	16-458725	Vidlice PCE014, 16A-6h, 380-415V	1
2	16-458740	Motorový spouštěč Mbs 2,5-4A	1
3	16-458741	Izolační kryt na panel IP55	1
4	16-458751	Tlakový spínač TSA3S05M, rozsah 2,0-3,5bar	1
5	16-458722	Vývodka ucpávková PG16, bimed BS-05	2
6	11-430808	Vývodka M25x1,5, ESKV-RDE25	1
7	16-458641	Kabel H07RN-F 4G1,5	1,5m
8	16-458641	Kabel H07RN-F 4G1,5	2m
9	16-458642	Kabel H07RN-F 4G1,5 TITANEX	1,5m
10	16-458650	Kabel CYA 4ZZ	1m
11	17-273465	Těsnění přírub 70x40x2	1
12	702-19864-1	Výtlačná tvarovka	1
13	604-39914-0	Klapka	1
14	16-108201	Deska KR60/KR30	1
15	17-302916	Šroub M12x35	2
16	17-316577	Podložka 13	2
17	17-314062	Matice M12	2
18	17-705182	Manometr KR50 C350	1
19	17-943250	Těsnící kroužek 13x19x1,5	1
20	704-48945-2	Vsuvka G1/4"	1
21	16-448967	Hadice s konc.G1", DN25/PN10x400	1
22	17-510067	Koleno MF92 1"x1"	1
23	17-281030	Závitová páška 12x0,1, TEFLON	1
24	17-101089	Těsnění Temafast 20x30x2	1

**Seznam příslušenství DARLING KONTA 50,60-2 MECHANICKÁ UCPÁVKA**

Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Množství
1	16-458725	Vidlice PCE014, 16A-6h, 380-415V	1
2	16-458740	Motorový spouštěč Mbs 2,5-4A	1
3	16-458741	Izolační kryt na panel IP55	1
4	16-458751	Tlakový spínač TSA3S05M, rozsah 2,0-3,5bar	1
5	16-458722	Vývodka ucpávková PG16, bimed BS-05	2
6	11-430808	Vývodka M25x1,5, ESKV-RDE25	1
7	16-458641	Kabel H07RN-F 4G1,5	1,55m
8	16-458641	Kabel H07RN-F 4G1,5	2m
9	16-458642	Kabel H07RN-F 4G1,5 TITANEX	1,5m
10	16-458650	Kabel CYA 4ZZ	1m
11	17-705182	Manometr KR50 C350	1
12	16-448967	Hadice s konc.G1“, DN25/PN10x400	1
13	704-58564-1	Přírubu 1“	1
14	17-273465	Těsnění přírub	1
15	17-303208	Šroub M12x45	2
16	17-314062	Matice M12	2
17	17-316577	Podložka 13	2
18	17-510067	Koleno MF92 1“x1“	1
19	17-519989	Tvarovka 5-cestná G1“-G1/4“	1
20	17-500280	Prodloužení G1/4“-35	1
21	17-281030	Závitová páска 12x0,1, TEFLON	1
22	17-101089	Těsnění Temafast 20x30x2	1

# PŘÍKLAD USPORĀDÁNÍ VODÁRNY DARLING KONTA 50,60–2






1-TLAKOVÁ NÁDOBA  
 2-MOTOROVÝ JISTIČ  
 3-TLAKOVÝ SPINAČ  
 4-MANOMETR  
 5-ČERPACÍ SOUSTROJÍ

VODÁRNA	ČERPADLO	A	B	D	E	F	G	H	m [kg]
KONTA 50-2	32-SVA-2'-LM-953 (853)	φ379	759	212	G11/4"	275	660	800	53
KONTA 60-2	32-SVA-2'-LM-953 (853)	φ379	825	212	G11/4"	275	660	800	56

nastavený proud: 3,5A (motor 1,5kW)

## DARLING KONTA

## SCHEMÁ ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ





**SIGMA**  
**PUMPY HRANICE**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: **04/2010**

Výrobce: **SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.**  
Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město  
IČ: 64610560; OR: Krajský soud v Ostravě, C 13882

jež je současně držitelem technické dokumentace, prohlašuje, přijímajíce plnou odpovědnost, že výrobek:

**Domácí vodárna DARLING**

(název, typ nebo model)

**MINI, LIDO, KONTA, GRANDA**

na nějž se vztahuje toto prohlášení, splňuje, dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, všechna příslušná ustanovení nařízení vlády a směrnic Evropského společenství. Výrobek je za stanovených podmínek instalace a používání, uvedených v návodě k obsluze a montážních předpisech, bezpečný.

Toto prohlášení se nevztahuje na výrobky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu.

#### Použití výrobku:

Domácí vodárna je určena k čerpání čisté a užitkové vody bez mechanických nečistot do teploty 35°C.

#### Technické předpisy použité pro posouzení shody výrobku:

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (Směrnice 2006/42/ES)

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (Směrnice 2006/95/ES)

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibilita (Směrnice 2004/108/ES)

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení (Směrnice 97/23/ES)

#### Normy použité pro posouzení shody výrobku:

ČSN EN ISO 12100-2:2004, ČSN EN 809:1999

ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003, ČSN EN 60335-2-41 ed. 2:2004

Posouzení shody bylo provedeno podle postupu a), dle § 12 odst. 3 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Umístění CE na výrobek: 02

Hranice 04.01.2010

Ing. Petr Zdráhal  
ved. řízení jakosti

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby  
OTŘs 97-09-01/1

**SIGMA**  
pumpy HRANICE, s.r.o.  
**HRANICE**

razítko

Ing. Pavel Tichý  
ředitel společnosti

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Za jakost, funkci a provedení ručí prodejce po dobu:
  - 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli u spotřebních čerpadel
  - 36 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli u čerpadel typu SVA, EVGU, EVAU, EVFU, EVHU, EFRU, EFDU, EFPU a domácích vodáren DARLING
- Vady vzniklé prokazatelně následkem špatného materiálu, chybné konstrukce nebo vadného provedení, odstraní v záruční době servisní opravny uvedené v tomto záručním listě.
2. Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, která nebyla způsobena spotřebitelem nebo osobou užívající výrobek, nebo neodvratnou událostí, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven za těchto podmínek:
  - *od doby prodeje do uplatnění reklamace neuplynula doba delší, než je uvedeno v bodě 1. Výrobek byl odborně instalován a připojen. Zvláště elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných norem a předpisů*
  - *výrobek byl použit pro účel daný návodem k obsluze*
  - *při montáži, provozu a obsluze byl dodržován návod k obsluze výrobce*
  - *výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen*
  - *elektromotor je jištěn proti přetížení*
3. Reklamace uplatňuje spotřebitel u prodejce nebo v garanční servisní opravně. Při reklamaci výrobku je nutno předložit prodejný doklad, případně řádně vyplněný záruční list.
4. Záruční opravu provede servisní opravna podle povahy buď přímo u spotřebitele nebo ve vlastních dílnách.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Firma, u které spotřebitel uplatní reklamací, vydá o tom příslušný doklad.
6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě. Ty uplatňuje spotřebitel u dopravce.
7. Ze záruky jsou vyňaty součásti podléhající rychlému opotřebení (ucpávkový uzel, ventilový uzel a ostatní těsnivo).
8. Spotřebitel pozbývá nárok na záruku, jestliže v záruční době provedl sám, nebo dal provést třetí osobou jakoukoliv změnu nebo opravu vadného výrobku bez vědomí a souhlasu výrobce, nebo provedl-li změnu, případně jiné opravy v textu záručního listu.

SERVIS A OPRAVY	
Datum	Popis reklamované závady, servisních úkonů, razítka opravny

## ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek typu ..... výr. číslo .....

s elektromotorem ..... výr. číslo .....

(oba údaje doplní prodejce při prodeji spotřebiteli)

Výrobce:



**SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.**  
**Tovární č.p. 605**  
**753 01 Hranice I – Město**  
**Česká republika**

Datum vyskladnění od výrobce:

Razítko výstupní kontroly:

**Adresa prodejce:**

Potvrzení o odborném zapojení elektrozařízení

Datum:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje spotřebiteli:

### UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Překontrolujte, zda prodejce vyplnil řádně a čitelně záruční list datem prodeje, razítkem a podpisem, jakož i typem výrobku a výrobním číslem.

Instalace čerpadla a elektrické zapojení výrobku bez napájecího přívodu s vidlicí musí být provedena odbornou firmou nebo pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Vyskladněno na velkoobchodní sklad: