

IMPROVE YOUR DAY!

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s tlakově řízeným provozem / CZ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu s tlakovo riadenou prevádzkou / SK

Tiszta víz búvárszivattyú, nyomással vezérelt / HU

Klarwasser-Tauchpumpe mit Drucksteuerung / DE



Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung



Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili znacce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl počten testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisů Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obrátíte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz **info@madalbal.cz**

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 11. 12. 2020

ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ



- čerpadlo není určeno k čerpání pitné vody a číjich tekutin používaných v potravinářství.
- čerpadlo není určeno k čerpání jiných kapalin než čisté užitkové vody. Zakázané používání se rovněž vztahuje na vodní roztoky korozivních látek (kyseliny, louhy, látky s oxiдаčně-redukčními vlastnostmi- např. bělidla) či jiných chemikálií (hořlavin apod.).
- čerpadlo nesmí být používáno k čerpání čisté užitkové vody s obsahem ledu a při teplotě vody nad 35°C.
- čerpadlo by nemělo být používáno k čerpání vody z vodních zdrojů s nedostatečným přítokem vody, aby nedocházelo k častému provozu čerpadla bez vody. Pokud je čerpadlo bez vody, hude se pravidelně zapínat a vypínat s postupně se prodlužující dobou vypnutí až na 24 hod. Čerpadlo se krátkodobě zapíná pro ověření, zda je přitomná voda pro zvýšení tlaku vody ve vytlačné hadici.
- čerpadlo není určeno pro dlouhodobý nepřetržitý provoz, např. pro nepřetržitý čerpání vody z velkého rezervoáru vody.

I. Charakteristika – účel použití



Elektrické ponorné čerpadlo Extol® Premium 8895017 s automatickým vypínáním při dosažení vypinacího tlaku a spuštěním při poklesu tlaku, je určeno k čerpání čisté užitkové vody bez obsahu jakéhokoli mechanického znečištění, např. sedimentu, píska, kalu, bahna, štěrků usazeného na dně či rozvřízeného ve vodě apod.

- čerpadlo je vybaveno tlakovým senzorem, který čerpadlo vypne při vzrůstu tlaku např. při uzavření odtoku vody a opět zapne při poklesu tlaku a díky tomu lze čerpadlo připojit k distribuční soustavě užitkové vody s vodovodním kolbou a použít i jej tak např. k přímenu zalévání zahrady vodou ze studny apod. Díky max. výtlakné výšce až 40 m lze zahradiň hadicí zálévat daleko od zdroje vody (na 1 m výtlakné výšky čerpadla případá přibližně 10 m vedení hadice v rovině).




II. Technická specifikace

Objednávací číslo

8895017

Napájecí napětí-frekvence	230 V ~50 Hz
Max. výtlakná výška	40 m 1)
Max. průtok vody	6000 l/h 1)
Max. hloubka ponoru	12 m
Jmenovitý příkon	1200 W
Jmenovitý výkon	1100 W
Oráčky bez zatížení	2800 min ⁻¹
Spínací tlak	cca 1,5 bar
Vypinačí tlak	cca 3,8 bar
Max. velikost částic v čerpané vodě (průměrnost částic)	1 mm
Min. výška hadiny vody	3 cm
Délka napájecího kabelu	15 m
Teplota čerpané kapaliny	+3°C až +35°C
Hmotnost bez napájecího kabelu	8,4 kg
Krytí	IPX8
Velikost připojovací koncovky - typ/sob připojení hadice	1", hadicovou stahovací páskou

1) při průtokovém grafu (obj. 1) vyplyvá závislost průtoku na výtlakné výšce. Čím je výtlakná výška nižší, tím je průtok větší. Uvedený max. průtok je stanovený za ideálních podmínek, kdy jsou vyloučeny faktory, které jej snižují, aby mohl být průtok porovnatelný s jinými modely čerpadel. Průtok/výtlakná výška rovněž závisí na délce vytlačné hadice, kdy na 10 m vytlačné hadice ve vodorovné poloze odpovídá cca 1 m výtlakná výšky. Průtok snižuje hadicové spoje či koncovky na hadicí, protože mají menší vnitřní průměr, než má hadice.



IV. Příprava čerpadla k použití/provoz/odstavení z provozu

VÝSTRAHA

- Přípravu čerpadla k provozu provádějte při odpojeném přívodu el. proudu do čerpadla.

Připojení čerpadla ke zdroji el. proudu provedte jako poslední úkon po přípravě čerpadla k provozu následujícím po kontrole stavu izolace přívodního kabelu a plastového těla čerpadla a po umístění čerpadla do čerpané vody.

VÝSTRAHA

- Na závit výstupu vody našroubujte koncovku pro připojení hadice (obr.2, pozice 2); před našroubováním koncovky na závit naviněte teflonovou pásku určenou pro vodoinstalace za účelem utěsnění závitového spoje.

UPOZORNĚNÍ


- Koncovku na závit nedotahujte s použitím kleští či nadměrné síly.



- Před každým použitím čerpadla provedte kontrolu stavu čerpadla a izolace zásuvkové vidlice napájecího kabelu čerpadla. Izolace napájecího přívodu může být narušena a při kontaktu s vodou může dojít k úrazu či usmrcení osob elektrickým proudem.



- Čerpadlo uvažané na laně poživáte spouštějte do vody (obr.3), tak aby čerpadlo bylo zcela ponofeno ve vodě. Čerpadlo nesmí být spouštěno do vody držením za přívodní kabel, protože tím může dojít k narušení těsnění kolem kabelu v místě vstupu do čerpadla a k vniknutí vody do elektrické části čerpadla a k úrazu či usmrcení osob elektrickým proudem.



Obr. 3, ilustrativní obrázek

III. Součásti a ovládací prvky



Obr.2, pozice-popis

- Madro čerpadla pro přenášení čerpadla a pro zařízení do čerpané vody

- Koncovka pro připojení hadice k čerpadlu
- Tělo čerpadla
- Základna s nasávacími otvory

- Naříděně zajištěte důkladným stáhnutím hadicové pásky. V případě potřeby hadici na koncovce čerpadla zajištěte použitím několika hadicových stahovacích pásek.

- Hadici nasazenou na koncovce čerpadla

- řádně zajištěte důkladným stáhnutím hadicové pásky. V případě potřeby hadici na koncovce čerpadla zajištěte použitím několika hadicových stahovacích pásek.

A UPOZORNĚNÍ

- Čerpadlo je určeno k čerpání čisté vody bez mechanického znečištění jako např. sedimentu, písku, kalu, bahna apod. Při provozu čerpadla musí být zajistěno, aby čerpadlo nepošávalo usazeny ze dna studně, či jiných nádrží, z toho důvodu musí být bud' čerpadlo ponecháno zařešené v čerpání vodě na lanié, nebo je možné jej vložit do širokého kbelíku a spustit na dno nádrže kbelíku s čerpadlem s lamenem uvázaným na rukojeti kbelíku. Kbelík či jiná nádoba a rukojet nádoby musí být dostatečně pevné, aby nedošlo k uvolnění rukojeti nádoby při spouštění kbelíku do vody.
- Je nutné mít na žárelci čerpadlem manipulaci s čerpadlem či nádobou s čerpadlem, aby nedošlo ke zvýfalení sedimentu na dně.

A UPOZORNĚNÍ

- Čerpadlo je určeno pro provoz ve svíslé poloze. Zajistěte, aby při spouštění či během provozu nedošlo k převření čerpadla, pokud to přichází v úvahu.

7. Konec hadice před spuštěním čerpadla zajistěte proti výmřtení při spuštění čerpadla.

Pokud je konec hadice vybaven uzavíratelným výtokovým ventilem, před spuštěním čerpadla jej zcela otevřete, aby výtláčná hadice mohla být zavodněna a vzduch z hadice zcela vytlačen.

8. Před připojením přívodního kabelu čerpadla ke zdroji el. proudu se ujistěte, že napětí zásuvce odpovídá 230 V~50 Hz v mezičas povolené odchyly napětí distribuční sítě a že je zásuvka vybavena prudovým chráněním (Fl) RCD s výpraním proudem 30 mA nebo menším. Tento prudový chránění musí být zabudován do pevného elektrického rozvodu, který je schváleny revizním technikem s potřebnou akreditací.

9. Zásuvkovou vidlici napájecího kabelu čerpadla zasuňte do zásuvky s el. napáětím.

V. Zásady práce s čerpadlem a bezpečnostní pokyny

- Před použitím čerpadla se důkladně seznamate si jeho správným používáním a respektujte mezní podmínky pro jeho používání.
- Čerpadlo připojujte do zásuvky vybavené prudovým chráněním Fl (RCD) - s výpraním proudem 30 mA nebo menším z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem. Tento prudový chránění musí být zabudován do pevného elektrického rozvodu s schválenou revizním technikem elektroinstalace s potřebnou kvalifikací.
- Zásuvku přívodu elektrického proudu chráňte před vlností a před zaplavením vodou.
- Pokud používáte prodlužovací napájecí přívod, musí mít stejný vnitřní průřez jako je na přívodním kabelu čerpadla (uvedeno na izolaci kabelu), aby nedošlo k prudovému přetížení vodičů a také doporučujeme, aby měl gumovou (průjzovou izolaci) i označením H07RN-F nebo H05RN-F, která je odolnější vůči mechanickému poškození, než izolace PVC. Místo spoje prodlužovacího přívodu s napájecím kabelem čerpadla musí být chráněno proti vlivu vlhkosti a vniknutí vody.
- Po čerpání chemicky ošetřené vody z bazénu čerpadlo propíláchněte čistou vodou, neboť voda z bazénu má korozivní účinky.
- Čerpadlo se nesmí používat, jsou-li ve vodě lidé. Během provozu čerpadla tříjí-li čerpadlo pod napětím, se vyuvarujte kontaktu s čerpanou kapalinou, vodivými částmi nádoby, čerpallem a/nebo kovovým závěsným řetězem zajistěte, aby z čerpanou kapalinou nepřišly do styku další osoby či zvířata, neboť může dojít k úrazu elektrickým proudem v připadě poškození izolace napájecího přívodu čerpadla.

A UPOZORNĚNÍ

Informace k zakázanému používání čerpadla jsou uvedeny v kapitole I.

10. Pro ukončení provozu čerpadla vždy nejprve odpojte přívodní kabel čerpadla od zdroje el. proudu a poté čerpadlo vyměte tažem za lanou.

Čerpadlo nesmí být vytahováno tahem za přívodní kabel, viz bod. 6!

A UPOZORNĚNÍ

- Pokud čerpadlo delší dobu nepoužíváte nebo hrozí-li zamrznutí vody, odpojte jej od přívodu el. proudu a vyměte z terpané vody.

ODSTAVENÍ ČERPADLA Z PROVOZU

- 1) I když je čerpadlo určeno pro čerpání čisté vody, přesto jejihned po použití promýjte čistou vodou ponořením čerpadla do nádoby s čistou vodou a na krátký čas připojte přívodní kabel čerpadla do zásuvky s el. proudem, aby došlo k dostatečnému propláchnutí čerpadla čistou vodou, protože v čerpadle mohou být nějaké nečistoty, které by po odstavení čerpadla mohly v čerpadle zaschnout. Před využitím čerpadla vždy nejprve odpojte přívodní kabel čerpadla od zdroje el. proudu.
- 2) Po propláchnutí čerpadla odpojte hadici od čerpadla a čerpadla nechte vystět zbytkovou vodu a poté čerpadlo uložte na místo, kde není riziko mrazu (riziko zamrzutí zbytkové vody v čerpadle a poškození izolace napájecího kabelu čerpadla tlakovací).
- Norma EN 60335-2-41 vyžaduje, aby v návodu k použití ponorných čerpadel byla uvedena informace poukazující na možnost znečištění vody v důsledku úniku maziv.
- Zamezte používání přístroje osobám (včetně dětí), jímž fyzická smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosť a znalostí zabírájí v bezpečném používání spotřebitě bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebitem nemějí hrát.
- Norma EN 60335-2-41 vyžaduje, aby v návodu k použití ponorných čerpadel byla uvedena informace poukazující na možnost znečištění vody v důsledku úniku maziv.
- Zamezte používání přístroje osobám (včetně dětí), jímž fyzická smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosť a znalostí zabírájí v bezpečném používání spotřebitě bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebitem nemějí hrát.

• Zamězte mechanickému nebo tepelnému poškození přívodního kabelu čerpadla.

- Zamězte jakémukoli závažnému poškození kabelu s mechanickým či tepleným poškozením napájecího přívodu čerpadla. Místo kontaktu napájecího kabelu s ostrou nebo drsnou hranou ovíjte ochraným materiálem, např. textilií. Pokud přes napájecí přívod přejíždějí vozidla, musí být přívod vložen do odolné ochrany. Dojdě-li k poškození izolace napájecího kabelu, ihned jej odpojte od zdroje el. proudu a zajistěte opravu u autorizovaném servisu znácky Extol®.

- Před využitím čerpadla z terpané vody, servisními či údržbovými pracemi odpojte vidlici přívodního kabelu čerpadla od zdroje elektrického proudu.

• Čerpadlo nikdy nepřenášejte nebo nevezavujte za přívodní kabel.

- Jakékoli zásahy do elektrického příslušenství či vnitřních částí čerpadla smí provádět pouze autorizovaný servis znácky Extol® (servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).
- Během provozu čerpadla zamezte snížení průtoku vody ohnutím hadice nebo poškození hadice ostrygou předměty.
- Za provozu čerpadla zajistěte, aby se do čerpané kapaliny nedostával abrazivní sypký materiál (např. písek), sutina, bahno, nebo další nevhodné materiály či chemikálie.


• Čerpadlo delší dobu nepoužívat nebo ho nechávejte v čerpané vodě.

- K opravě čerpadla smí být z bezpečnostních důvodů použity pouze originální díly výrobce a opravu čerpadla smí provádět pouze autorizovaný servis znácky Extol®.
- Pokud bude během chodu čerpadla zřejmý nestandardní zvuk, vibrace či chod, přístroj ihned vypněte, odpojte jej od přívodu el. proudu a zjistěte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř přístroje, zjistěte jeho opravu u autorizovaném servisu znácky Extol® prostřednictvím prodajcůho nebo se obrátte přímo na autorizovaný servis (servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).

VI. Skladování čerpadla

- Promyté čerpadlo bez vody skladuje na suchém místě mimo dosah dětí v rozsahu teploty okolo +3 °C až 45 °C. Čerpadlo nesmí skladováno v místech, kde hrozí riziko zmrznutí zbytkové vody v čepadle nebo riziko mechanického či teplého poškození napájecího přívodu či těla čerpadla. Izolace nepájecího přívodu může být pouze na např. hladavci.

VII. Význam značen na štítku čerpadla



	Před montážními a servisními/ údržbovými pracemi prováděnými na čerpadlo odpojte napájecí přívod čerpadla od zdroje el. proudu.
	Při poškození izolace napájecího kabelu čerpadla napájecí kabel ihned odpojte od zdroje el. proudu.
	Čerpadlo nesmí být připojeno ke zdroji el. proudu, jsoύ-li ve vodě lidé.
	Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení předepsaných podmínek používání.
$T_{\min.}$	Minimální teplota čerpané vody.
$T_{\max.}$	Maximální teplota čerpané vody.
SN	Zahrnuje rok a měsíc výroby a číslo výrobní řady.
	Symbol elektroodpadu, viz. dále.

Tabuľka 1

viii. Likvidace odpadu

OBALOVÉ MATERIÁLY

- Obalové materiály vyráběte do příslušného kontejneru na tříděny odpad.
 - Nepoužitelný výrobek nevylučujte do směsného odpadu, ale odvezdějte jej k ekologické likvidaci elektrozařízení. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektrozařízení využazováno do směsného odpadu, ale odvezdáno ekologické likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech a podmínkách zpětného sběru elektrozařízení obdržíte u prodávajícího nebo na obecném úřadě.

IX. Záruční doba (práva z vadného plnění)

- Na výrobek se vztahuje záruka (odpovědnost za vadu) 2 roky od data prodeje. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky

ZÁBLIČNÍ A POZÁBLIČNÍ ŠEŘVÍ

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obrátte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.
Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na naš autorizovaný servis.

Nejbližší servisní místa naleznete na www.extol.cz. V případě dotazu Vám poradíme na servisní lince 2222 745 130.

EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení: model identifikace výroby

Extol® Premium 8895017
elektrické ponorné čerpadlo 1200 W

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-41:2003; EN 62233:2008; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013; EN 50538:2017 do 01/12/2023, poste de l'IEC 63000-2018.

Jméno společnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šehýk
člen představenstva společnosti